

Exempel på provgropsprotokoll

Datum 19 maj 2020	Plats för provgrop Se X på bifogad situationsplan	Ansvarig utförare A. Andersson
Fastighets-beteckning <u>Blåvattnet 1:2</u>	Dokumentation utöver detta protokoll Foto <u>1-4</u> + resultat av siktanalys och beräkning av högsta dimensionerande grundvattenyta + situationsplan	

Djup i meter	Beskrivning av var prov uttagits, jordart, förekomst av grundvatten etc.	Kommentar
	Matjord Sand Grundvatten Berg	Sanden är homogen. Inga skillnader i packning eller kornstorlek. Prov för siktanalys uttaget på 1 m djup. Gropen har stått öppen i 2 dagar. Ingen nederbörd.